

ОД СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ , ВЕРСИЯ 03

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ ОТ

ЛАБКОНСУЛТ

Бул. "Андрей Ляпчев" 66 1799, София Тел: (02) 81731111 / 9743048, Факс: (02) 9753092
E-mail: office@labconsult.bg

№:		/ Договор № A202300819 / 01.01.2024 г.	
☐ Гаранционен	☐ Извънгаранционен: Данни за издаване на фактура: ДанNo: МОЛ. Адрес на който да се изпрати фактурата:		
КЛИЕНТ ЛУКОЙЛ - Нефтохим Бургас			
АДРЕС Читалище гр. Камено			
ТЕЛ.	ФАКС:	E-MAIL:	
ВИД НА УРЕДА: Система за непрекъснат мониторинг качеството на атмосферния въздух OPSIS			
S/N E-376			
СЕРВИЗЕН ДОКЛАД: за извършена профилактика от инж. Ивайло Базърров и инж. Димитър Ангелов представители на фирма Лабконсулт			
<u>Заварено състояние на системата и констатации:</u>			
• Анализатор AR500 – OK • Оптично трасе 1 (училище) – работи със сервизно захранване PS150 на Лабконсулт • Оптично трасе 2 (поликлиника) – OK • Метео-мачта и сензори – OK			
<u>Извършени дейности:</u>			
• Визуална инспекция на системата: 1. Оптичен предавател, захранване, високоволтово захранване и държател – OK 2. Оптичен приемник RE150 – OK 3. Оптичен приемник RE110 – OK 4. Мултиплексер – OK 5. Анализатор AR500 – OK 6. Температурата в шкафа с оборудването - OK • Проверка и почистване на оптичните елементи в системата. • Профилактично почистване на анализатора AR500 и филтрите монтирани в него. • System check за анализатора AR500 – всички параметри са в определените норми • Анализиране на работните параметри и денонощните флукутации на светлината. • Настройване на оптичните трасета • Проверка точността и стабилността на въртене на диска за спектрално сканиране (бърз спектрален скенер) и настройка. • Проверка точността на позициониране на дифракционната решетка, чрез еталонна живачна лампа СА004 излъчваща в тесноивичен спектър и настройка			
<u>Вложени резервни части и консумативи:</u> Няма			
Дата: 13.03.2025 г.			
ИМЕ И ПОДПИС НА СЕРВ.ИНЖЕНЕР :		ИМЕ И ПОДПИС НА КЛИЕНТА:	
Ivaylo Bazarov Digitally signed by Ivaylo Bazarov Date: 2025.03.13 14:40:46 +02'00'			